


240 + 240		Kg	
		min	max
300 N	_____	4,0	4,5
350 N	_____	4,7	5,4
400 N	_____	5,4	6,7
450 N	_____	6,4	7,7
500 N	_____	7,6	8,9
550 N	_____	8,7	10,2
600 N	_____	9,9	11,3
650 N	_____	11	12,1
700 N	_____	12,1	13,5
750 N	_____	13,7	14,5
800 N	_____	14,5	15,2

300 + 300		Kg	
		min	max
300 N	_____	3,5	4,7
350 N	_____	4,2	5,4
400 N	_____	5,1	6,1
450 N	_____	5,9	7,1
500 N	_____	7	8,3
550 N	_____	8,2	9,5
600 N	_____	9	10,4
650 N	_____	10,1	11,3
700 N	_____	11,3	12,3
750 N	_____	12,5	13,3
800 N	_____	13,3	14,1

360 + 360		Kg	
		min	max
350 N	_____	3,6	4,8
400 N	_____	4,4	5,8
450 N	_____	5,6	6,8
500 N	_____	6,0	7,6
550 N	_____	7,2	8,2
600 N	_____	7,8	9,4
650 N	_____	9,0	10,2
700 N	_____	10,0	11,4
750 N	_____	11,2	11,6
800 N	_____	11,6	12,2
850 N	_____	12,2	13,0

400 + 400		Kg	
		min	max
350 N	_____	4	4,6
400 N	_____	4,5	5,2
450 N	_____	5	6
500 N	_____	5,8	6,7
550 N	_____	6,6	7,7
600 N	_____	7,4	8,5
650 N	_____	8,2	9,4
700 N	_____	9,3	10,3
750 N	_____	10,5	11
800 N	_____	11	11,6
850 N	_____		



350 N	_____
400 N	_____
450 N	_____
500 N	_____
550 N	_____
600 N	_____
650 N	_____
700 N	_____
750 N	_____
800 N	_____
850 N	_____

Kg	
min	max
3,8	5
4,8	5,8
5,4	6,2
6	7
6,7	7,7
7,6	8,6
8,5	9,4
9,4	10
10	10,5



ATTENZIONE - WARNING

Note : Utilizzare cerniere 110° con molla
 Note : Using hinges 110° with springs